



ATENA

spol. s r. o.

Palackého 138, 765 02 Otrokovice

atena@atenasro.cz

www.atenasro.cz

provětrávané fasády, slunolamy, podhledy


RS 203mm

tl. 0,6 – 1,0 mm

RAL 5005

materiál Al

akce: „Stadion Štruncovy Sady - Dokončení rekonstrukce hlavní tribuny“



Poznámky a legenda:

▽ ... strana s PE lakem

⊠ ... perforace profilu

... šroub GT5 5,5x19 – dodávka ATENA

... šroub FRS 5,5x19 – dodávka ATENA

TENTO VÝKRES JE VLASTNICTVÍM FIRMY ATENA SPOL. S R.O. A NESMÍ BÝT ZMĚNĚN NEBO POUŽIT BEZ SOUHLASU VLASTNÍKA!			
<p>ATENA spol. s r. o. Palackého 138, 765 02 Otrokovice atena@atenasro.cz www.atenasro.cz provětrávané fasády, slunolamy, podhledy</p>	<p>VYPRACOVAL: ING. MARTIN VYORAL</p>	<p>DATA: 1.2.2016</p>	
	<p>KONTROLOVAL: PAVEL KOTÁSEK</p>	<p>MĚRITKO: 1:5</p>	
<p>ČÁST STAVBY: PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA / SLUNOLAMY</p> <p>NÁZEV STAVBY: Dvě věže - Štruncovy sady</p>	<p>NÁZEV VÝKRESU: schéma „Z“ lamely shodné s Hunter Douglas 132S</p>	<p>Č.V.: 01</p>	