

NÁVOD NA ÚDRŽBU FASÁDY

Dodávka a montáž provětrávané fasády z „FeZn“ kazetového nebo lamelového systému „ATENA FORMAL“ včetně nosné „FeZn“ podkonstrukce, tepelné izolace a difúzní fólie

Zhotovitel: **ATENA spol. s r.o.**, Palackého 138, 765 02 Otrokovice, IČ 60725931

Všeobecný popis produktu a údržba fasády

Jedná se prakticky o bezúdržbovou fasádu, která nepodléhá žádným revizím a pozáručnímu servisu. V případě nadměrného znečištění doporučujeme umýt ručně ne tlakovou vodou (wap) ,s přídavkem cca 5% koncentrátu běžně dostupných saponátů např. „Jar,, (ne s abrazivním účinkem) poté ihned opláchnout čistou studenou vodou, k čištění použít bavlněných hadříků nebo speciálních houbiček pro automobilový průmysl – ošetřování laků. Nepoužívat žádné hubky na nádobí , které mohou zdrsnit povrch produktu a hlavně žádné chemické prostředky např. „Ředidla, rozpouštědla , atd“. V případě zničení kazet a lemovacích prvků není vedeno jako záruční servis, ale jako řádná výměna včetně nacenění a vyfakturování.

Systém nazýváme bezúdržbový.

Případná údržba

Pro oblast údržby a vysoké životnosti vlastního produktu doporučujeme nepoužívat žádné chemické agresivní rozpouštědla a ředidla, dále abrazivní čistící přípravky. Pro čištění se doporučuje velmi koncentrovaný cca 0,02% roztok např. „JAR“ a jiné ekologické prostředky. Po nanesení ihned opláchnout čistou vodou, nebo použít proudící vodou s nízkým tlakem! Nepoužívat vysokotlaké přístroje. Před čištěním ve velkém rozsahu samozřejmě doporučujeme vyzkoušet čištění na menší ploše.

V Otrokovicích dne 9.11.2017

Vypracoval: **Ing. Martin Vyoral**
Atena spol. s r.o. Otrokovice
mob. 723 634 730

ATENA spol. s r. o.
Palackého 138 | 765 02 Otrokovice
IČ: 60725931 | DIČ: CZ60725931
atena@atenasro.cz | www.atenasro.cz
.....
